



二、颅骨切线位



颅骨切线位：

体位：受检者卧于摄影床上，转动头部，使病变区颅骨的边缘与检测器呈垂直关系并使之置于检测器中心。

中心线：与病变区颅骨相切，垂直射入。

备注：将受检者鼻尖假设为颅骨病变区。转动头部，使鼻尖与检测器呈垂直关系并使之置于检测器中心。中心线与鼻尖相切，垂直射入。

