



十五、髌关节水平侧位

髌关节水平侧位

体位：受检者仰卧于摄影床上或病人推床上，被检侧臀部垫高，对侧髌部与膝部屈曲成直角，尽量抬高，并置于被检侧下肢的上方。被检侧下肢伸直，足尖稍内旋，大腿外侧缘贴近检测器（或呈 45° 角），将股骨颈放于检测器中心。

中心线：向头侧倾斜 $25^\circ \sim 30^\circ$ 角，经被检侧股骨大粗隆射入。大腿外侧缘与检测器成 45° 角时，中心线垂直射入。

